



Laboratorio Prove su materiali da costruzione

Prove di collaudo su strutture

Prove non distruttive


Indagini Geognostiche e Geotecniche

Laboratorio Geotecnico

Laboratorio Chimico


L93

Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015



Indagine MASW. Sismogrammi, spettri di velocità e modelli di dispersione.


Sede Legale: SS 7 bis – Area PIP - 83030 Manocalzati (AV) ☎ 0825675873 Fax 0825675872

E-mail: [info@geoconsultlab.it](mailto:info@geoconsultlab.it) - Web: [geoconsultlab.com](http://geoconsultlab.com) – Partita Iva 02683470641



Laboratorio Prove su materiali da costruzione  
 Prove di collaudo  
 strutture  
 Prove non  
 distruttive  
 Indagini Geognostiche e Geofisiche  
 Laboratorio Geotecnico  
 Laboratorio Chimico

Autorizzazione Legge 1086/71 - D.M. n° 414 del 27/11/2015



**Indagine MASW. Profilo verticale delle Vs.**

Profondità alla base dello strato [m]	Spessore [m]	Vs [m/s]
1.70	1.70	325
5.00	3.30	790
20.00	15.00	750
70.00	50.00	700
120.00	50.00	830
inf.	inf.	1250

$Vs_{eq}(0.0-30.0)=687m/s$

